

※AVIC-CW700/CZ700、を「CNV/J-C1110/C1200/C2200、CNMK-C1200」にてバージョンアップした場合は接続可否は、バージョンアップ前と同じです。

Main table with columns for Manufacturer (e.g., NTT docomo, au by KDDI, SoftBank), Mobile Model Name, and Compatibility Status (F/P/S/O) across various services. Includes a detailed legend at the bottom of the table.

この確認結果は、検証に使用した携帯電話に際しての結果です。  
同型番の携帯電話機種全ての結果を保障するものではありません。  
掲載している携帯電話機種は2018年9月1日までに一定の条件下で動作を確認したものです。携帯電話機種によっては動作確認後に仕様変更が行われ、一覧表の情報が変更にも可能性があります。  
通信の一部機能が動作しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

この確認結果は、特にナビの携帯電話に対するインターフェイス部分の動作に際してであり、通話品質、データの通信能力等を評価、保証するものではありません。  
2019年9月1日現在、未調査もしくは動作確認がとれている121携帯電話機種については、掲載していませんのであらかじめご了承ください。

※印の付いている携帯電話機種は、携帯電話の設定により一部正常に動作しない機能があります。

※印の付いている携帯電話機種は、一部使用できない機能があります。

※印の付いている携帯電話機種は、該当する機能を使用できません。

※印の付いている携帯電話機種は、該当する機能に対応していません。

※印の付いている携帯電話機種は、スマートフォン、ガラケーです。

「データ通信可否」とはCDMA回線、オンデマンドPVCSはしめしたデータ通信機能の使用可否です。

次のプロフィールに対応しています。  
HFP (Hands Free Profile)  
OPP (Object Push Profile)  
PAN (Personal Area Network Profile)  
SPP (Serial Port Profile)  
ADP (Advanced Audio Distribution Profile)  
AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)  
PBAP (Phone Book Access Profile)

接続可能 Bluetooth対応の携帯電話に、同じプロフィールが搭載されている必要があります。

携帯電話のイヤホンジャックに接続するタイプのBluetoothヘッドセット(対応プロフィール: HSP/Headset Profile)には対応していません。

1 登録後に携帯電話で、接続する操作が必要ですが、

2 登録完了時に携帯電話特有の設定設定が必要ですが、

3 登録後は携帯電話で接続確認される場合があります。

4 ナビからの検索では、携帯電話を見つられませんが、

5 携帯電話の設定よりナビからの検索で見つからない場合があります。

6 ナビからの登録は、出来ません。

7 携帯電話からHFP接続が出来ません。

8 電話番号がナビから呼びません。

9 電話番号がナビで表示されません。

10 電話番号がナビで表示されません。

11 電話番号がナビで表示されません。

12 電話番号によりメモリアル機能が動作しません。

13 電話帳の一括読み込みが出来ません。

14 電話帳転送後には、HFP自動接続が出来ない場合があります。

15 データ通信は、ナビからの接続の契約と電話帳の操作が必要ですが、

16 データ通信を行うには、PCと携帯電話を接続して電話帳の設定を行う必要があります。

17 電話番号がナビで表示されません。

18 電話番号がナビで表示されません。

19 電話番号がナビで表示されません。

20 電話番号がナビで表示されません。

21 データ通信は、ナビからの接続が出来ない場合があります。

22 データ通信は、ナビからの接続が出来ない場合があります。

23 データ通信は、ナビからの接続が出来ない場合があります。

24 データ通信は、ナビからの接続が出来ない場合があります。

25 データ通信は、ナビからの接続が出来ない場合があります。

26 データ通信は、ナビからの接続が出来ない場合があります。

27 データ通信は、ナビからの接続が出来ない場合があります。

28 1台目で電話中に1台目に着信を受け、通話開始した場合、正常に動作しません。

29 1台目で電話中に2台目の着信を拒否した場合、正常に動作しません。

30 グループ設定された電話帳データを転送する際には、電話帳の設定が必要です。

50 電話帳転送後、履歴が正常に転送されません。

51 電話帳自動転送はできません。

データ通信を行うには、各携帯電話会社のナビゲーターを利用するか、データ通信サービスプロバイダと接続契約を行ったり、設定する必要があります。

電話番号および通話履歴の一覧には対応していません。

通話中に「ナビ」が発生する場合があります。

通話中にエコーが大きい場合は、音量を調整してください。

一部、着信および通話履歴の大きい携帯電話機種があります。運転前に必ず音量の確認、調整を行ってください。

一部、通話時、通話への切り替え時にポップアップのナビが発生する携帯電話機種があります。

非通知の着信、不在原因は転送されない場合があります。

AVIC-CW700/CZ700はiPhoneモジュールに対応していません。

「POMA」フォーマットは株式会社エヌ・ティ・ティ・コム登録商標です。