

**Bluetooth適合表【Softbank】**

2023年2月24日現在

モニター付DVD/CD/USBプレーヤー :99000-79BM7-000/ PVH-9300DVSZS

- ※ この確認結果は特にナビの携帯電話に対するインターフェイス部分の動作に関するものであり、通話品質、データの通信能力等を評価、保証するものではありません。
- ※ この確認結果は、検証に使用した携帯電話に関する結果です。同型番の携帯電話機種全ての結果を保証するものではありません。
- ※ 掲載している携帯電話機種は2023年2月24日までに一定の条件下で動作を確認したものです。携帯電話機種によっては動作確認後に仕様変更が行われ、一覧表の情報が変更になる可能性があります。通信や一部機能しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ※ 次のプロファイルに対応しています。

- OPP (Object Push Profile)
- HSP (Headset Profile)
- HFP (Hands Free Profile)
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
- SDP(Service Discovery Protocol)

通信接続するBluetooth対応の携帯電話に、同じプロファイルが搭載されている必要があります。

- ※ 2023年2月24日現在、未調査もしくは動作確認が取れていない携帯電話機種
- ※ 車載機とはモニター付DVD/CD/USBプレーヤー :99000-79BM7-000/ PVH-9300DVSZSを指します。
- ※ 表中、○\*印の付いている携帯電話機種は、携帯電話の設定により一部正常に動作しない機能があります。
- ※ 表中、△印の付いている携帯電話機種は、一部使用できない機能があります。
- ※ 表中、×印の付いている携帯電話機種は、該当する機能を使用できません。
- ※ 表中、-印の付いている携帯電話機種は、該当する機能に対応していません。
- ※ 表中、型番の末尾に「\*」が付いている端末はスマートフォン・ガラホです。
- ※ 携帯電話のイヤホンジャックに接続するタイプのBluetoothハンズフリーアダプター（対応プロファイル：HSP(Headset Profile)）には対応していません。

○：使用可能、○\*/△：一部制限あり、×：使用不可

携帯機型番 アダプター型番	ハンズフリー			オーディオ	
	ハンズフリー通話 使用可否	電話帳転送	発信履歴 転送	BTオーディオ	マルチ接続
801FJ * (arrows U)	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29
601HT * (htc U11)	○* ※2	○	○	×	×
503KC * (DIGNO F)	○* ※2	○	○	○*	△ ※29
602KC * (DIGNO G)	○* ※2	○	○	○*	△ ※29
701KC * (DIGNOケータイ2)	○* ※2	○	○	△ ※17※19 ※24※25※26	△ ※29
506SH * (AQUOS Xx3)	○* ※2	○	○	○*	△ ※29
509SH * (シンプルスマホ3)	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29
601SH * (AQUOSケータイ)	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29
603SH * (AQUOSXx3 mini)	○* ※2	○	○	○*	△ ※29
605SH * (AQUOS R)	○* ※2	○	○	×	×
606SH * (AQUOS ea)	○* ※2	○	○	○*	△ ※29
701SH * (AQUOS R compact)	○* ※2	○	○	×	×
S3-SH * (AndroidOne)	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29
706SH * (AQUOS R2)	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29
502SO * (XPERIA X Performance)	○* ※2	○	○	○*	△ ※29
601SO * (Xperia XZ)	○* ※2	○	○	△ ※17 ※19※24	△ ※29
602SO * (Xperia XZs)	○* ※2	○	○	○*	△ ※29

○：使用可能、○\*/△：一部制限あり、×：使用不可

携帯機型番 アダプター型番	ハンズフリー			オーディオ	
	ハンズフリー-通話 使用可否	電話帳転送	発着信履歴 転送	BTオーディオ	マルチ接続
701SO * (Xperia XZ1)	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29
602SO * (Xperia XZs)	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29
701SO * (Xperia XZ1)	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29
A202SO * (Xperia 10 IV)	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29
A001XM * (Redmi Note 9T)	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29
Google Pixel 4a (5G) *	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29
Google Pixel 5a (5G) *	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29
Google Pixel 6a *	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29
Google Pixel 7 *	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29
iPhone5s *	○* ※2	○	○	○*	○
iPhone6 *	○* ※2	○	○	○*	○
iPhone6s *	○* ※2	○	○	○*	△ ※29
iPhone7 *	○* ※2	○	○	○*	△ ※29
iPhone7 Plus *	○* ※2	○	○	○*	△ ※29
iPhone8 *	○* ※2	○	○	○*	△ ※29
iPhone8 Plus *	○* ※2	○	○	○*	△ ※29
iPhone SE *	○* ※2	○	○	○*	△ ※29
iPhone X *	○* ※2	○	○	○*	△ ※29
iPhone XS *	○* ※2※38	○	○	○*	△ ※29
iPhone XS Max *	○* ※2	○	○	○*	△ ※29
iPhone XR *	○* ※2※38	○	○	○*	△ ※29
iPhone SE2 *	○* ※2	○	○	○*	△ ※29
iPhone 12 *	○* ※2※38	○	○	○*	△ ※29
iPhone 12Pro *	○* ※2※38	○	○	○*	△ ※29
iPhone 12mini *	○* ※2※38	○	○	○*	△ ※29
iPhone 12Pro Max *	○* ※2	○	○	○*	△ ※29

○：使用可能、○\*/△：一部制限あり、×：使用不可

携帯機型番 アダプター型番	ハンズフリー			オーディオ	
	ハンズフリー通話 使用可否	電話帳転送	発着信履歴 転送	BTオーディオ	マルチ接続
iPhone 13 *	○* ※2※38	○	○	○*	△ ※29
iPhone 13Pro *	○* ※2※38	○	○	○*	△ ※29
iPhone 13mini *	○* ※2	○	○	○*	△ ※29
iPhone 13Pro Max *	○* ※2※38	○	○	○*	△ ※29
iPhone SE3 *	○* ※2	○	○	○*	△ ※29
iPhone 14 *	○* ※2	○	○	○*	△ ※29
iPhone 14Pro *	○* ※2※38	○	○	○*	△ ※29

- ※1 車載機からの検索では、携帯電話を見つけれません。
- ※2 携帯機の設定により車載機からの検索で見つからない場合があります。
- ※3 車載機からの登録は、出来ません。
- ※4 携帯電話からHFP接続が出来ません。
- ※5 着信音が車載機から鳴りません。(着信確認音が1回だけ鳴ります)
- ※6 着信番号が非通知と表示されます。
- ※7 携帯電話にメモリダイヤル機能がありません。
- ※8 電話帳の一括読み込みが出来ません。
- ※9 電話帳転送を開始する場合は電話機の設定が必要な場合があります。(履歴も含む)
- ※10 携帯電話からHFP切断した場合、その後電話機からのハンズフリー操作が出来ない場合があります。
- ※11 グループ設定された電話帳データを転送する為には、電話機の設定が必要です。
- ※12 接続後、電話帳が自動で転送されません。
- ※13 登録後、A2DP接続するには、AV機器操作が必要です。
- ※14 BTオーディオ機能がありません。
- ※15 AV機器からA2DP接続するには、先にHFP接続する必要があります。
- ※16 AV機器からA2DP接続後、初めての音楽再生にはAV機器での再生操作が必要です。
- ※17 AV機器からA2DP接続した場合、車載機操作で再生開始できません。
- ※18 車載機からのA2DP接続動作は出来ません。
- ※19 車載機からA2DP接続した場合、車載機操作で再生開始できません。
- ※20 車載機からA2DP切断後、車載機からA2DP接続した場合、車載機操作で再生開始できません。
- ※21 BTオーディオソースON後、A2DP接続した場合、車載機操作で再生開始できません。
- ※22 ACC ON後、A2DP接続できません。
- ※23 ACC ON後、A2DP接続した場合、音楽再生できません。
- ※24 ACC ON後、A2DP接続した場合、車載機操作で再生開始できません。
- ※25 車載機からの早送り操作は出来ません。
- ※26 車載機からの巻戻し操作は出来ません。
- ※27 HFP接続中は、AV機器からのA2DP接続動作は出来ません。
- ※28 HFP接続中にAV機器からA2DP接続した場合、車載機操作で再生開始できません。
- ※29 HFP接続中にAV機器からA2DP切断動作を行った場合、HFPも切断されます。
- ※30 AV機器が音楽再生アプリ起動中は車載機操作で発信できません。BGM再生に切り替えることで発信可能です。
- ※31 AV機器が音楽再生アプリ起動中に車載機操作で発信する場合、AV機器操作が必要です。
- ※32 A2DP接続中に車載機操作で発信した場合、A2DPは切断されます。
- ※33 車載機からA2DP接続動作ができない場合があります。
- ※34 車載機からのトラックup操作は出来ません。
- ※35 車載機からのトラックdown操作は出来ません。
- ※36 車載機からA2DP切断した場合、その後AV機器からのA2DP接続動作はできません
- ※37 HFP接続中にBTオーディオソースON後、A2DP接続した場合、車載機操作で再生開始できません。
- ※38 動作確認済み機種と同様の動作が期待されます。ただしご使用の環境・条件により動作が異なる場合があります。