

Bluetooth確認表

2019年11月1日現在

スタンダードメモリー8インチナビゲーション：AVIC-RLS901IIシリーズ

スタンダードメモリーナビゲーション：AVIC-RZS901IIシリーズ

スタンダードメモリーワイドナビゲーション：AVIC-RWS901IIシリーズ

通信会社	携帯メーカー	携帯型番	ハンズフリー				オーディオ	
			ハンズフリー通話 使用可否	メモリー読み出し 使用可否	データ通信可否		BTオーディオ	マルチ接続
					DUN	PAN		
NTT docomo	Apple Inc	iPhone 11	○*※5	○*※19	-※18	○*※16	○*	△※20
NTT docomo	Apple Inc	iPhone 11 Pro	○*※5	○*※19	-※18	○*※16	○*	△※20
NTT docomo	Apple Inc	iPhone 11 Pro Max	○*※5	○*※19	-※18	○*※16	○*	△※20
NTT docomo	Apple Inc	iPhone X	○*※5	○*	-※18	○*※16	○*	△※20
NTT docomo	Apple Inc	iPhone XR	○*※5	○*	-※18	○*※16	○*	△※20
NTT docomo	Apple Inc	iPhone XS	○*※5	○*	-※18	○*※16	○*	△※20
NTT docomo	Apple Inc	iPhone XS Max	○*※5	○*	-※18	○*※16	○*	△※20
NTT docomo	Google	Google Pixel 3	×	×	-※18	×	△※13※14	△
NTT docomo	Google	Google Pixel 3 XL	×	×	-※18	×	△※13※14	△
NTT docomo	Google	Google Pixel 3a	○*※5	○*	-※18	○*※16	△※13※14	○*
NTT docomo	HUAWEI	HW-02L [HUAWEI P30 Pro]	○*※5	△	-※18	○*※16	△※13※14	△※20
NTT docomo	LG電子	L-01K [V30+]	○*※5	△	-※18	○*※16	○*	△※20
NTT docomo	LG電子	L-01L [LG style2]	○*※5	△	-※18	○*※16	○*	△※20
NTT docomo	LG電子	L-03K [LG style]	○*※5	△	-※18	○*※16	○*	△※20
NTT docomo	ZTE	MO-01K [MONO]	○*※5	△	-※18	○*※16	△※5※7※12	△※19※20
NTT docomo	ZTE	Z-01K [M]	○*※5	△	-※18	○*※16	○*	△※20
NTT docomo	シャープ	SH-01K [AQUOS sense]	○*※5	△	○*※16	○*※16	○*	△※20
NTT docomo	シャープ	SH-01L [AQUOS sense2]	○*※5	△	-※18	○*※16	△※13※14	△※20
NTT docomo	シャープ	SH-02L [AQUOSケータイ]	○*※5	△※19	-※18	○*※16	△※5※7	△※19※20
NTT docomo	シャープ	SH-03K [AQUOS R2]	○*※5	△	-※18	○*※16	△※13※14	△※20
NTT docomo	シャープ	SH-04L [AQUOS R3]	○*※5	△	-※18	○*※16	△※13※14	△※20
NTT docomo	ソニーモバイル	SO-01K [Xperia XZ1]	○*※5	△	-※18	○*※16	△※13※14	△※20
NTT docomo	ソニーモバイル	SO-01L [Xperia XZ3]	○*※5	△	-※18	○*※16	△※13※14	△※20
NTT docomo	ソニーモバイル	SO-02K [Xperia XZ1 Compact]	○*※5	△	-※18	○*※16	△※13※14	△※20
NTT docomo	ソニーモバイル	SO-02L [Xperia Ace]	○*※5	△	-※18	○*※16	△※13※14	△※20
NTT docomo	ソニーモバイル	SO-03K [Xperia XZ2]	○*※5	△	-※18	○*※16	△※13※14	△※20
NTT docomo	ソニーモバイル	SO-03L [Xperia 1]	○*※5	○	-※18	○*※16	△※13※14	△※20
NTT docomo	ソニーモバイル	SO-04K [Xperia XZ2 Premium]	○*※5	△	-※18	○*※16	△※13※14	△※20
NTT docomo	ソニーモバイル	SO-05K [Xperia XZ2 Compact]	○*※5	△	-※18	○*※16	△※13※14	△※20
NTT docomo	ファーウェイ	HW-01K [HUAWEI P20 Pro]	○*※5	△	-※18	-※18	△※13※14	△※20
NTT docomo	京セラ	KY-01L [カードケータイ]	○*※5	△※22	-※18	-※18	-※2	-
NTT docomo	日本サムスン	SC-01K [Galaxy Note8]	○*※5	△	-※18	○*※16	△※13※14	△※20
NTT docomo	日本サムスン	SC-01L [Galaxy Note9]	○*※5	△	-※18	○*※16	△※13※14	△※20
NTT docomo	日本サムスン	SC-02K [Galaxy S9]	○*※5	△	-※18	○*※16	△※13※14	△※20
NTT docomo	日本サムスン	SC-02L [Galaxy Feel2]	○*※5	△	-※18	○*※16	△※13※14	△※20
NTT docomo	日本サムスン	SC-03K [Galaxy S9+]	○*※5	△	-※18	○*※16	△※13※14	△※20
NTT docomo	日本サムスン	SC-03L [Galaxy S10]	○*※5	△	-※18	○*※16	△※13※14	△※20
NTT docomo	日本サムスン	SC-04L [Galaxy S10+]	○*※5	△	-※18	○*※16	△※13※14	△※20
NTT docomo	富士通	F-01K [arrows NX]	○*※5	○*※14	-※18	○*※16	○*	△※20
NTT docomo	富士通	F-01L [5らくスマートフォンme]	×	×	-※18	×	△※13※14	×
NTT docomo	富士通	F-02L [arrows Be3]	○*※5	△	-※18	○*※16	△※13※14	△※20
NTT docomo	富士通	F-03K [5らくスマートフォンme]	×	×	-※18	×	○*	×
NTT docomo	富士通	F-03L [arrows ケータイ]	○*※5	△	-※18	○*※16	△※5※7	△※19※20
NTT docomo	富士通	F-04K [arrows Be]	○*※5	○*※14	-※18	○*※16	△※13※14	△※20
au by KDDI	Apple Inc	iPhone 11	○*※5	○*※19	-※18	○*※16	○*	△※20
au by KDDI	Apple Inc	iPhone 11 Pro	○*※5	○*※19	-※18	○*※16	○*	△※20
au by KDDI	Apple Inc	iPhone 11 Pro Max	○*※5	○*※19	-※18	○*※16	○*	△※20
au by KDDI	Apple Inc	iPhone X	○*※5	○*	-※18	○*※16	○*	△※20
au by KDDI	Apple Inc	iPhone XR	○*※5	○*	-※18	○*※16	○*	△※20
au by KDDI	Apple Inc	iPhone XS	○*※5	○*	-※18	○*※16	○*	△※20
au by KDDI	Apple Inc	iPhone XS Max	○*※5	○*	-※18	○*※16	○*	△※20
au by KDDI	HUAWEI	HWV31 [HUAWEI nova2]	○*※5	△※22	-※18	○*※16	△※13※14	△※20
au by KDDI	HUAWEI	HWV32 [HUAWEI P20 lite]	○*※5	△	-※18	○*※16	△※13※14	△※20
au by KDDI	HUAWEI	HWV33 [HUAWEI P30 lite Premium]	○*※5	△	-※18	○*※16	△※13※14	△※20

au by KDDI	LG電子	LGV35 [isai V30+]	○*※5	△	×	○*※16	△※13※14	△※20
au by KDDI	LG電子	LGV36 [LG it]	△※5	△	×	○*※16	○*	△※20
au by KDDI	シャープ	SHF34 [AQUOS K]	○*※5	△	×	○*※16	△※13※14	△※20
au by KDDI	シャープ	SHV40 [AQUOS sense]	○*※5	△	×	○*※16	△※13※14	△※20
au by KDDI	シャープ	SHV41 [AQUOS R compact]	○*※5	○*	×	○*※16	△※13※14	△※20
au by KDDI	シャープ	SHV42 [AQUOS R2]	○*※5	○*	×	○*※16	△※13※14	△※20
au by KDDI	シャープ	SHV43 [AQUOS sense2 かんたん]	○*※5	○*	×	○*※16	△※13※14	△※20
au by KDDI	シャープ	SHV43 [AQUOS sense2]	○*※5	○*	×	○*※16	△※13※14	△※20
au by KDDI	シャープ	SHV44 [AQUOS R3]	○*※5	○*	×	○*※16	△※13※14	△※20
au by KDDI	ソニーモバイル	SOV36 [Xperia XZ1]	○*※5	△	×	○*※16	△※5※13※14	△※20
au by KDDI	ソニーモバイル	SOV37 [XPERIA XZ2]	○*※5	△	×	○*※16	△※13※14	△※20
au by KDDI	ソニーモバイル	SOV38 [XPERIA XZ2 Premium]	○*※5	△	×	○*※16	△※13※14	△※20
au by KDDI	ソニーモバイル	SOV39 [Xperia XZ3]	○*※5	△	×	○*※16	△※13※14	△※20
au by KDDI	ソニーモバイル	SOV40 [Xperia 1]	○*※5	△	×	○*※16	△※13※14	△※20
au by KDDI	京セラ	KYF37 [GRATINA]	○*※5	○*※14	×	○*※16	△※13※14	△※20
au by KDDI	京セラ	KYF38 [かんたんケータイ]	○*※5	○*※14	×	- ※18	△※5※7※12※13※14	△※19※20
au by KDDI	京セラ	KYF39 [GRATINA]	○*※5	○	×	○*※16	△※13※14	△※20
au by KDDI	京セラ	KYV43 [BASIO3]	○*※5	△	×	○*※16	△※13※14	△※20
au by KDDI	京セラ	KYV44 [Qua phone QZ]	○*※5	△	×	○*※16	△※13※14	△※20
au by KDDI	京セラ	KYV45 [URBANO V04]	○*※5	△	×	○*※16	△※13※14	△※20
au by KDDI	京セラ	KYV46 [TORQUE G04]	○*※5	△	×	○*※16	△※13※14	△※20
au by KDDI	京セラ	KYX31 [INFOBAR XV]	○*※5	○*※14	×	○*※16	△※13※14	△※20
au by KDDI	日本サムスン	SCV37 [Galaxy Note8]	○*※5	△	×	○*※16	△※13※14	△※20
au by KDDI	日本サムスン	SCV38 [Galaxy S9]	○*※5	△	×	○*※16	△※13※14	△※20
au by KDDI	日本サムスン	SCV39 [Galaxy S9+]	○*※5	△	×	○*※16	△※13※14	△※20
au by KDDI	日本サムスン	SCV40 [Galaxy Note9]	○*※5	△	×	○*※16	△※13※14	△※20
au by KDDI	日本サムスン	SCV41 [Galaxy S10]	○*※5	△	×	○*※16	△※13※14	△※20
au by KDDI	日本サムスン	SCV42 [Galaxy S10+]	○*※5	△	×	○*※16	△※13※14	△※20
au by KDDI	日本サムスン	SCV43 [Galaxy A30]	○*※5	△	×	○*※16	△※13※14	△※20
SoftBank	Apple Inc	iPhone 11	○*※5	○*※19	- ※18	○*※16	○*	△※20
SoftBank	Apple Inc	iPhone 11 Pro	○*※5	○*※19	- ※18	○*※16	○*	△※20
SoftBank	Apple Inc	iPhone 11 Pro Max	○*※5	○*※19	- ※18	○*※16	○*	△※20
SoftBank	Apple Inc	iPhone X	○*※5	○*	- ※18	○*※16	○*	△※20
SoftBank	Apple Inc	iPhone XR	○*※5	○*	- ※18	○*※16	○*	△※20
SoftBank	Apple Inc	iPhone XS	○*※5	○*	- ※18	○*※16	○*	△※20
SoftBank	Apple Inc	iPhone XS Max	○*※5	○*	- ※18	○*※16	○*	△※20
SoftBank	Google	Google Pixel 3	×	×	- ※18	×	△※13※14	△
SoftBank	Google	Google Pixel 3 XL	×	×	- ※18	×	△※13※14	△
SoftBank	Google	Google Pixel 3a	○*※5	○*	- ※18	○*※16	△※13※14	○*
SoftBank	Google	Google Pixel 3a XL	○*※5	○*	- ※18	○*※16	△※13※14	○*
SoftBank	HUAWEI	704HW [HUAWEI nova lite 2]	○*※5	△※22	- ※18	○*※16	△※13※14	△※20
SoftBank	HUAWEI	HUAWEI Mate 10 Pro	○*※5	△※22	- ※18	○*※16	△※13※14	△※20
SoftBank	HUAWEI	HUAWEI Mate 20 Pro	○*※5	△※22	- ※18	○*※16	△※13※14	△※20
SoftBank	LG電子	802LG [LG K50]	○*※5	△	- ※18	○*※16	○*	△※20
SoftBank	シャープ	701SH [AQUOS R compact]	○*※5	○*	○*※16	○*※16	△※13※14	△※20
SoftBank	シャープ	704SH [シンプルスマホ4]	○*※5	△	- ※18	○*※16	△※13※14	△※20
SoftBank	シャープ	706SH [AQUOS R2]	○*※5	○*	- ※18	○*※16	△※13※14	△※20
SoftBank	シャープ	801SH [AQUOS zero]	○*※5	○*	- ※18	○*※16	△※13※14	△※20
SoftBank	シャープ	803SH [AQUOS R2 compact]	○*※5	○*	- ※18	○*※16	△※13※14	△※20
SoftBank	シャープ	805SH [AQUOS ケータイ3]	○*※5	△※19	×	○*※16	○*	△※19※20
SoftBank	シャープ	807SH [かんたん携帯 10]	○*※5	△※19	×	○*※16	△※5	△※19※20
SoftBank	シャープ	808SH [AQUOS R3]	○*※5	○*	- ※18	○*※16	△※13※14	△※20
SoftBank	シャープ	S3-SH [AndroidOne]	○*※5	△※22	×	○*※16	△※13※14	△※20
SoftBank	シャープ	S5-SH [Android One S5]	○*※5	○*	- ※18	○*※16	△※13※14	△※20
SoftBank	ソニーモバイル	701SO [Xperia XZ1]	○*※5	△	- ※18	○*※16	△※13※14	△※20
SoftBank	ソニーモバイル	702SO [XPERIA XZ2]	○*※5	△	- ※18	○*※16	△※13※14	△※20
SoftBank	ソニーモバイル	801SO [Xperia XZ3]	○*※5	△	- ※18	○*※16	△※13※14	△※20
SoftBank	ソニーモバイル	802SO [Xperia 1]	○*※5	△	- ※18	○*※16	△※13※14	△※20
SoftBank	京セラ	701KC [DIGNOケータイ2]	○*※5	△	○*※16	○*※16	△※5※7※12※13※14	△※19※20
SoftBank	京セラ	704KC [DIGNO J]	○*※5	△	- ※18	○*※16	×	△
SoftBank	富士通	801FJ [arrows U]	○*※5	○*	- ※18	○*※16	△※13※14	△※20

記号の意味／掲載内容に関する注意事項

- * … 携帯電話の設定により一部正常に動作しない機能があります。
- △ … 一部使用できない機能があります。
- × … 該当する機能を使用できません。
- － … 該当する機能に対応していません。

[ハンズフリー]

- ※ 掲載している携帯電話機種は2019年11月1日までに一定の条件下で動作を確認したものです。携帯電話機種によっては動作確認後に仕様変更が行われ、一覧表の情報に変更になる可能性があります。
- 通信や一部機能しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ※ 2019年11月1日現在、未調査もしくは動作確認が取れていない携帯電話機種については、掲載しておりませんのであらかじめご了承ください。
- ※ 「データ通信接続可否」とはCDDDB取得、オンデマンドVICSをはじめとしたデータ通信接続機能の使用可否です。
- ※ 次のプロファイルに対応しています。（通信接続するBluetooth対応の携帯電話に、同じプロファイルが搭載されている必要があります。）
 - HFP(Hands Free Profile) ●OPP(Object Push Profile) ●DUN(Dial Up Network Profile)
 - PAN(Personal Area Network Profile) ●SPP(Serial Port Profile)
 - A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) ●AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)
 - PBAP(Phone Book Access Profile)
- ※ 携帯電話のイヤホンジャックに接続するタイプのBluetoothハンズフリーアダプター（対応プロファイル：HSP(Headset Profile))には対応しておりません。
- ※ データ通信接続を行うには、各携帯電話会社のプロバイダーを利用するか、データ通信接続サービスプロバイダーと接続契約を行い、設定する必要があります。
- ※ キャッチホンおよび三者通話サービスには対応していません。
- ※ 通話中にノイズが発生する場合があります。
- ※ 通話中にエコーが大きく聞こえる場合があります。
- ※ 一部、着信および受信音量の大きな携帯電話機種があります。運転前に必ず音量の確認、調整を行ってください。
- ※ 一部、着信時、通話への切り替え時などにポツツというノイズが発生する携帯電話機種があります。
- ※ 「FOMA/フォーマ」は株式会社エヌ・ティ・ティドコモの登録商標です。
- ※ その他製品名称等の固有名詞は各社商標または登録商標です。
- ※1 登録後に携帯側で、接続する操作が必要です。
- ※2 登録完了時に携帯機特有の登録設定操作が必要です。
- ※3 登録後は携帯側で接続を確認される場合が有ります。
- ※4 ナビからの検索では、携帯電話を見つけられません。
- ※5 携帯機の設定によりナビからの検索で見つからない場合があります。
- ※6 ナビからの登録は、出来ません。
- ※7 携帯電話からHFP接続が出来ません。
- ※9 着信音がナビから鳴りません。(着信確認音が1回だけ鳴ります)
- ※10 着信番号が非通知と表示されます。
- ※11 ナビ操作で応答保留に出来ません。
- ※12 携帯電話にメモリダイヤル機能がありません。
- ※13 電話帳の一括読み込みが出来ません。
- ※14 転送されたグループは、全て同一のグループ番号となります。
- ※15 電話帳転送終了後には、HFP自動接続が出来ない場合があります。
- ※16 データ通信を行うには、携帯電話の操作が必要です。
- ※17 データ通信を行うには、PCと携帯電話を接続して電話機の設定を行う必要があります。
- ※18 携帯電話にデータ通信機能がありません。
- ※19 電話帳転送を開始する場合は電話機の設定が必要な場合があります。
- ※22 メモリ転送時、名前の「読み」が転送されません。
- ※23 応答保留にすると、ナビでのハンズフリーが出来ない場合があります。
- ※24 携帯電話からHFP切断した場合、その後電話機からのハンズフリー操作が出来ない場合があります。
- ※27 簡単ペアリングに対応しています。(簡単ペアリング：バスキー入力を省略し簡単に登録できる機能)
- ※30 グループ設定された電話帳データを転送する為には、電話機の設定が必要です。

[オーディオ]

- ※ マルチ接続とは、複数のプロファイルを同時に接続することです。
- ※1 登録後、A2DP接続するには、AV機器操作が必要です。
- ※2 BTオーディオ機能がありません。
- ※3 AV機器からA2DP接続するには、先にHFP接続する必要があります。
- ※4 AV機器からA2DP接続後、初めての音楽再生にはAV機器での再生操作が必要です。
- ※5 AV機器からA2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。
- ※6 ナビからのA2DP接続動作は出来ません。
- ※7 ナビからA2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。
- ※8 ナビからA2DP切断後、ナビからA2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。
- ※9 BTオーディオソースON後、A2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。
- ※10 ACC ON後、A2DP接続できません。
- ※11 ACC ON後、A2DP接続した場合、音楽再生できません。
- ※12 ACC ON後、A2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。
- ※13 ナビからの早送り操作は出来ません。
- ※14 ナビからの巻戻し操作は出来ません。
- ※17 データ通信中に着信した場合、HFP切断されます。
- ※18 HFP接続中は、AV機器からのA2DP接続動作は出来ません。
- ※19 HFP接続中にAV機器からA2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。
- ※20 HFP接続中にAV機器からA2DP切断動作を行った場合、HFPも切断されます。
- ※21 AV機器が音楽再生アプリ起動中はナビ操作で発信できません。BGM再生に切り替えることで発信可能です。
- ※22 AV機器が音楽再生アプリ起動中にナビ操作で発信する場合、AV機器操作が必要です。
- ※23 A2DP接続中にナビ操作で発信した場合、A2DPは切断されます。
- ※24 AV機器が音楽再生アプリ起動中はデータ通信ができません。BGM再生に切り替えることでデータ通信可能です。
- ※25 A2DP接続中は、データ通信出来ません。
- ※26 A2DP接続中にデータ通信を行った場合、A2DPは切断されます。
- ※29 ナビからA2DP接続動作ができない場合があります。
- ※30 ナビからのトラックup操作は出来ません。
- ※31 ナビからのトラックdown操作は出来ません。
- ※32 ナビからA2DP切断した場合、その後AV機器からのA2DP接続動作はできません。
- ※33 HFP接続中にBTオーディオソースON後、A2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。