

Bluetooth適合表【NTTdocomo】

2024年11月1日現在

99094-50T65-N01 (AVH-SZ500Z5)

○：使用可能、○*/△：一部制限あり、×：使用不可

携帯機型番 アダプター型番	ハンズフリー			オーディオ		
	ハンズフリー-通話 使用可否	電話帳転送	発信履歴 転送	BTオーディオ	マルチ接続	
iPhone XS	○* ※2	○	○	○	△ ※29	※ この確認結果は、検証に使用した携帯電話に関する結果です。 同型番の携帯電話機種全ての結果を保証するものではありません。
iPhone XR	○* ※2	○	○	○	△ ※29	※ 搭載している携帯電話機種は2024年11月1日までに一定の条件下で動作を 確認したものです。携帯電話機種によっては動作確認後に仕様変更が行われ、 一覧表の情報が変更になる可能性があります。 通信や一部機能しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
iPhone XS Max	○* ※2	○	○	○	△ ※29	
iPhone SE (第2世代)	○* ※2	○	○	○	△ ※29	※ この確認結果は特にオビの携帯電話に対するインターフェイス部分の動作に 関するものであり、通話品質、データの通信能力等を評価、保証するものでは ありません。
iPhone 11	○* ※2	○	○	○	△ ※29	※ 2024年11月1日現在、未調査もしくは動作確認が取れていない携帯電話機種 については、掲載しておりませんのであらかじめご了承ください。
iPhone 11 Pro	○* ※2	○	○	○	△ ※29	※ 車載機とは 99094-50T65-N01 (AVH-SZ500Z5)を指します。
iPhone 11 Pro Max	○* ※2	○	○	○	△ ※29	
iPhone 12	○* ※2	○	○	○	△ ※29	※ 表中、○*印の付いている携帯電話機種は、携帯電話の設定により 一部正常に動作しない機能があります。
iPhone 12 mini	○* ※2	○	○	○	△ ※29	※ 表中、△印の付いている携帯電話機種は、一部使用できない機能があります。
iPhone 12 Pro	○* ※2	○	○	○	△ ※29	※ 表中、×印の付いている携帯電話機種は、該当する機能を使用できません。
iPhone 12 Pro Max	○* ※2	○	○	○	△ ※29	※ 表中、－印の付いている携帯電話機種は、該当する機能に対応していません。
iPhone 13	○* ※2	○	○	○	△ ※29	
iPhone 13 mini	○* ※2	○	○	○	△ ※29	
iPhone 13 Pro	○* ※2	○	○	○	△ ※29	※ 次のプロファイルに対応しています。 ●OPP (Object Push Profile) ●HSP (Headset Profile) ●HFP (Hands Free Profile) ●A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) ●AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) ●SDP(Service Discovery Protocol) 通信接続するBluetooth対応の携帯電話に、同じプロファイルが搭載されている 必要があり ます。
iPhone 13 Pro Max	○* ※2	○	○	○	△ ※29	
iPhone SE (第3世代)	○* ※2	○	○	○	△ ※29	
iPhone 14	○* ※2	○	○	○	△ ※29	
iPhone 14 Plus	○* ※2	○	○	○	△ ※29	※ 携帯電話のイヤホンジャックに接続するタイプの Bluetoothハンズフリーアダプター (対応プロファイル: HSP(Headset Profile)) には対応しておりません。
iPhone 14 Pro	○* ※2	○	○	○	△ ※29	
iPhone 14 Pro Max	○* ※2	○	○	○	△ ※29	※1 車載機からの検索では、携帯電話を見つかりません。
iPhone 15	○* ※2	○	○	○	△ ※29	※2 携帯機の設定により車載機からの検索で見つからない場合があります。
iPhone 15 Plus	○* ※2	○	○	○	△ ※29	※3 車載機からの登録は、出来ません。
iPhone 15 Pro	○* ※2	○	○	○	△ ※29	※4 携帯電話からHFP接続が出来ません。
iPhone 15 Pro Max	○* ※2	○	○	○	△ ※29	※5 着信音が車載機から鳴りません。(着信確認音が1回だけ鳴ります)
iPhone 16	○* ※2	○	○	○	△ ※29	※6 着信番号が非通知と表示されます。
iPhone 16 Plus	○* ※2	○	○	○	△ ※29	※7 携帯電話にメモリアル機能がありません。
iPhone 16 Pro	○* ※2	○	○	○	△ ※29	※8 電話帳の一括読み込みが出来ません。
iPhone 16 Pro Max	○* ※2	○	○	○	△ ※29	※9 電話帳転送を開始する場合は電話機の設定が必要な場合があります。(履歴も含む)
F-51E (arrows We2 Plus)	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29	※10 携帯電話からHFP切断した場合、その後電話機からのハンズフリー操作が出来ない場合 があります。
F-52E (arrows We2)	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29	※11 グループ設定された電話帳データを転送する際には、電話機の設定が必要です。
Google Pixel 7a	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29	※12 接続後、電話帳が自動で転送されません。
Google Pixel 8	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29	※13 登録後、A2DP接続するには、AV機器操作が必要です。
Google Pixel 8a	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29	※14 BTオーディオ機能がありません。
Google Pixel 8Pro	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29	※15 AV機器からA2DP接続するには、先にHFP接続する必要があります。
KY-51D (Dura Force)	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29	※16 AV機器からA2DP接続後、初めての音楽再生にはAV機器での再生操作が必要です。
SC-51D (Galaxy S23)	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29	※17 AV機器からA2DP接続した場合、車載機操作で再生開始できません。
SC-52D (GalaxyS23 Ultra)	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29	※18 車載機からのA2DP接続動作は出来ません。
SC-53D (Galaxy A54 5G)	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29	※19 車載機からA2DP接続した場合、車載機操作で再生開始できません。
SC-54D (Galaxy Z Flip5)	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29	※20 車載機からA2DP切断後、車載機からA2DP接続した場合、車載機操作で再生開始で きません。
SC-51E (Galaxy S24)	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29	※21 BTオーディオソースON後、A2DP接続した場合、車載機操作で再生開始できません。
SC-52E (Galaxy S24 Ultra)	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29	※22 ACC ON後、A2DP接続できません。
SC-53E (Galaxy A55)	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29	※23 ACC ON後、A2DP接続した場合、音楽再生できません。
SC-54E (Galaxy Z Flip6)	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29	※24 ACC ON後、A2DP接続した場合、車載機操作で再生開始できません。
SH-51D (AQUOS R8 pro)	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29	※25 車載機からの早送り操作は出来ません。
SH-52D (AQUOS R8)	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29	※26 車載機からの早戻し操作は出来ません。
SH-53D (AQUOS Wish3)	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29	※27 HFP接続中は、AV機器からのA2DP接続動作は出来ません。
SH-54D (AQUOS sense8)	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29	※28 HFP接続中にAV機器からA2DP接続した場合、車載機操作で再生開始できません。
SH-51E (AQUOS R9)	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29	※29 HFP接続中にAV機器からA2DP切断動作を行った場合、HFPも切断されます。
SH-52E (AQUOS wish4)	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29	※30 AV機器が音楽再生アプリ起動中は車載機操作で発信できません。BGM再生に切り替 えることで発信可能です。
SO-51D (Xperia 1 V)	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29	※31 AV機器が音楽再生アプリ起動中に車載機操作で発信する場合、AV機器操作が必要 です。
SO-52D (Xperia 10 V)	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29	※32 A2DP接続中に車載機操作で発信した場合、A2DPは切断されます。
SO-53D (Xperia5 V)	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29	※33 車載機からA2DP接続動作ができない場合があります。
SO-51E (Xperia 1 VI)	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29	※34 車載機からのトラックアップ操作は出来ません。
SO-52E (Xperia 10 VI)	○* ※2	○	○	△ ※25※26	△ ※29	※35 車載機からのトラックdown操作は出来ません。
						※36 車載機からA2DP切断した場合、その後AV機器からのA2DP接続動作はできません
						※37 HFP接続中にBTオーディオソースON後、A2DP接続した場合、車載機操作で再生開 始できません。
						※38 動作確認済み機種と同様の動作が期待されます。ただし使用の環境・条件により動作 が異なる場合があります。