携帯電	話用Bluetooth接続	適合 ハンス・フリー	<b>1</b> E9	データ通信			<b>ルンズ'フリー</b>	<b>189</b>	データ通信			<b>ルンス'フリー</b>	<b>1</b> E9	データ遺信	1
電話会社	携帯横型番	#25 連話 使用可否	検用可否	接続可否 PAN	電話会社	排準模型管	通話 使用可否	検用可否	接鏡可否 PAN	電話会社	抗带模型音	ルンス フラー 連新 使用可否	使用可否	接続可否 PAN	この確認結果は、検証に使用した携帯電話に関しての結果です。 同型雷の携帯電話機種全ての結果を採証するものではありません。
NTT docomo	F-01K (arrows NX)	* 5		* 16	au by KDDI	HTV33 (HTC U11)	* 5	22	* 16	SoftBank	601HT (HTC U11)	* 5	22	* 16	掲載している携帯電話機種は2019年9月1日までに一定の条件下で動作を 確認したものです。携帯電話機種によっては動作確認後に仕様変更が行われ、
	F-01L (らくらくスマートフォン me)	* 5	* 19	* 16		HWV31 (HUAWEI nova 2)	* 5		* 16		602KC (DIGNO G)	* 5		* 16	<ul><li>一覧表の情報が変更になる可能性があります。</li><li>適信や一部機能しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。</li></ul>
	F-02L (arrows Be3)	* 5		* 16		HWV32 (HUAWEI P20 lite)	* 5		* 16		602SO (Xperia XZs)	* 5	*	* 16	この確認結果は特にナビの携帯電話に対するインターフェイス部分の動作に 関するものであり、通話品質、データの適信能力等を評価、保証するものでは ありません。
	F-03K (らくらくスマートフォン me)	* 5	* 19	* 16		KYF35 (MARVERA)	* 5		* 16		605SH (AQUOS R)	* 5		* 16	2019年9月1日現在、未調査もいくは動作確認が取れていない携帯電話機種 については、掲載しておりませんのであらかじのご了承ください。
	F-04K (arrows Be)	* 5		* 16		KYF36 (かんたんケータイ)	* 5		- 18		606SH (AQUOS ea)	* 5		* 16	
	F-05J (arrows Be)	* 5		* 16		KYF37 (GRATINA)	* 5		* 16		701KC (DIGNOケータイ2)	* 5		* 16	表中、 * 印の付いている携帯電話機種は、携帯電話の設定により 一部正常に動作しない機能があります。
	Google Pixel 3	* 5	*	* 16		KYF38 (かんたんケータイ)	* 5		- 18		701SH (AQUOS R compact)	* 5	*	* 16	表中、 印の付いている携帯電話機種は、一部使用できない機能があります。
	Google Pixel 3a	* 5	*	* 16		KYF39 (GRATINA)	* 5		* 16		701SO (Xperia XZ1)	* 5		* 16	表中、×印の付いている携帯電話機種は、該当する機能を使用できません。
	Google Pixel 3 XL	* 5	*	* 16		KYV41 (TORQUE G03)	* 5		* 16		702SO (Xperia XZ2)	* 5		* 16	表中、- 印の付いている携帯電話機種は、該当する機能に対応していません。
	HW-01K (HUAWEI P20 Pro)	* 5		- 18		KYV42 (Qua phone QX)	5		* 16		704HW (HUAWEI nova lite 2)	* 5		* 16	
	KY-01L (カードケータイ)	* 5	* 50	- 18		KYV43 (BASIO3)	* 5		* 16		704KC (DIGNO J)	* 5		* 16	「データ通信可否」とはCDDB取得、オンデマンFVICSをはじめとした データ通信機能の使用可否です。
	L-01K (V30+)	* 5		* 16		KYV44 (Qua phone QZ)	* 5		* 16		704SH (シンプルスマホ4)	* 5		* 16	
	L-03K (LG style)	* 5		* 16		KYV45 (URBANO V04)	* 5		* 16		706SH (AQUOS R2)	* 5	*	* 16	次のプロファイルに対応しています。 HFP(Hands Free Profile)
	MO-01K (MONO)	* 5	51	* 16		KYX31 (INFOBAR xv)	* 5		* 16		801FJ (arrows U)	* 5	*	* 16	OPP(Object Push Profile) PAN(Personal Area Network Profile) SPP(Serial Port Profile) A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)
	SC-01K (Galaxy Note8)	* 5		* 16		LGV35 (isai V30+)	5		* 16		801SH (AQUOS zero)	* 5	*	* 16	AVRCP(Audo / Video Remote Control Profile) PBAP(Phone Book Access Profile) 通信接続するBluetooth対応の携帯電話に、同じプロファイルが搭載されている必要があります。
	SC-01L (Galaxy Note9)	* 5		* 16		LGV36 (LG it)	* 5		* 16		801SO (Xperia XZ3)	* 5		* 16	
	SC-02J (Galaxy S8)	* 5		* 16	]	SCV35 (Galaxy S8+)	* 5		* 16		802SO (Xperia 1)	* 5		* 16	携帯電話のイヤホンジャックに接続するタイプの ブルートゥースハンズフリーアダプター(対応プロファイル: HSP(Headset Profile)) には対応しておりません
	SC-02K (Galaxy S9)	* 5		* 16		SCV36 (Galaxy S8)	* 5		* 16		803SH (AQUOS R2 compact)	* 5	*	* 16	
	SC-02L (Galaxy Feel2)	* 5		* 16		SCV37 (Galaxy Note8)	* 5		* 16		805SH (AQUOS ケータイ3)	* 5	19	* 16	1 登録後に携帯側で、接続する操作が必要です。
	SC-03J (Galaxy S8+)	* 5		* 16		SCV38 (Galaxy S9)	* 5		* 16		808SH (AQUOS R3)	* 5	*	* 16	2 登録完了時に携帯機特有の登録設定機作が必要です。
	SC-03K (Galaxy S9+)	* 5		* 16		SCV39 (Galaxy S9+)	* 5		* 16		Google Pixel 3	* 5	*	* 16	3 登録後は携帯側で接続を確認される場合が有ります。
	SC-03L (Galaxy S10)	* 5		* 16		SCV40 (Galaxy Note9)	* 5		* 16		Google Pixel 3a	* 5	*	* 16	4 ナビからの検索では、携帯電話を見つけられません。
	SC-04J (Galaxy Feel)	* 5		* 16		SCV41 (Galaxy S10)	* 5		* 16		Google Pixel 3a XL	* 5	*	* 16	5 携帯機の設定によりナビからの検索で見つからない場合があります。
	SC-04L (Galaxy S10+)	* 5		* 16		SCV42 (Galaxy S10+)	* 5		* 16		Google Pixel 3 XL	* 5	*	* 16	6 ナビからの登録は、出来ません。
	SH-01K (AQUOS sense)	* 5		* 16		SCV43 (Galaxy A30)	* 5		* 16		HUAWEI Mate 10 Pro	* 5		* 16	7 携帯覆話からHFP接続が出来ません。
	SH-01L (AQUOS sense2)	* 5		* 16		SHF34 (AQUOS K)	* 5		* 16		HUAWEI Mate 20 Pro	* 5		* 16	9 着信音がナビから鳴りません。 (者信確認音が1回だけ鳴ります)
	SH-02L (AQUOSケータイ)	* 5	19	* 16		SHV39 (AQUOS R)	* 5		* 16		S3-SH (Android One S3)	* 5	*	* 16	10 着信番号が非通知と表示されます。
	SH-03J (AQUOS R)	* 5		* 16		SHV40 (AQUOS sense)	* 5		* 16		S5-SH (Android One S5)	* 5	*	* 16	11 ナビ操作で応答保留に出来ません。
	SH-03K (AQUOS R2)	* 5		* 16		SHV41 (AQUOS R compact)	* 5	*	* 16		iPhone 8	* 5		* 16	12 携帯電話にメモリダイヤル機能がありません。
	SH-04L	* 5		* 16		SHV42	* 5	*	* 16		iPhone 8 Plus	* 5		* 16	13 電話帳の一括読込みが出来ません。
	(AQUOS R3) SO-01K	* 5		* 16		(AQUOS R2) SHV43	* 5	*	* 16		iPhone X	* 5	*	* 16	14 転送されたグループは、全て同一のグループ番号となります。
	(Xperia XZ1) SO-01L (Xperia XZ3)	* 5		* 16		(AQUOS sense2) SHV43 (AQUOS sense2	* 5	*	* 16		iPhone XR	* 5		* 16	15 電話帳転送終了後には、HFP自動接続が出来ない場合があります。
	SO-02K	* 5		* 16		かんたん) SHV44 (AQUOSR3)	* 5	*	* 16		iPhone XS	* 5		* 16	16 データ通信は、テザリングプランの契約と電話機の操作が必要です。
	(Xperia XZ1 Compact)  SO-02L	* 5		* 16		SOV35	* 5	*	* 16		iPhone XS Max	* 5		*	- 17 データ連信を行うには、PCと携帯電話を接続して電話機の設定を行う 必要があります。
	(Xperia Ace) SO-03J	*		* 16		(Xperia XZs)  SOV36 (Xperia XZ1)	* 5		* 16			5		16	しまれのります。 16 携帯電話にデータ連信機能がありません。
	(Xperia XZs) SO-03K	5 * 5		* 16		(Xperia XZ1) SOV37	* 5		* 16						19 電話帳転送を開始する場合は電話機の設定が必要な場合があります。
	(Xperia XZ2) SO-03L	*		*		(Xperia XZ2)  SOV38 (Vaccia XZ2 Promium)	*		*						22メモリ転送時、名前の「読み」が転送されません。
	(Xperia 1) SO-04J	* -		16		(Xperia XZ2 Premium)  SOV39	5		16						23 応答保留にすると、ナビでのハンズフリーが出来ない場合があります。
	(Xperia XZ Premium) SO-04K	* -		16	-	(Xperia XZ3) SOV40	5		16	_					24 携帯電話からHFP切断した場合、その後電話機からのハンズフリー操作が出来ない場合があります。
	(Xperia XZ2 Premium) SO-05K	* -		16		(Xperia 1) iPhone 8	* -	*	16						27 簡単ペアリングに対応しています。(簡単ペアリング・パスキー人力を省略し簡単に登録できる機能)
	(Xperia XZ2 Compact) Z-01K	5 *		16		iPhone 8 Plus	5	*	16						30 グループ設定された電話帳データを転送する為には、電話機の設定が必要です。
	(M) iPhone 8	5	*	16		iPhone X	5	*	16						50 電話帳転送時、履歴が正常に転送されません。
		5		16			5		16						
	iPhone 8 Plus	5		16		iPhone XR	5		16						51 電話帳自動転送はできません。 -
	iPhone X	5	*	16		iPhone XS	5	*	16						デーク連信を行うには、台携帯電話会社のプロバイダーを利用するか、
	iPhone XR	5	*	16		iPhone XS Max	5	*	16						デーケ連信サービスプロバイダーと接続契約を行い、設定する必要があります。
	iPhone XS	5	*	16											キャッチホンおよび三者通話サービスには対応していません。
	iPhone XS Max	5	*	16											適話中にノイズが発生する場合があります。 -
															適話中にエコーが大きく際こえる場合があります。
															一部、著信および受話音量の大きな携帯電話機種があります。 運転前に必ず音量の確認、調整を行ってください。
															一郎、着信略、適話への切り替え時などにポツッというノイズが発生する 携帯電話機種があります。
															製品名称等の固有名詞は各社商標または登録商標です。