



**N.G**

**O.K**

**N.G**

キリトリ線

### AR HUDユニット取付確認ゲージ

#### 設置方法

- I サンバイザーをサイドウィンドウ側にたたみ、サンバイザーの固定金具を結ぶ線上の中心①を押当ててください。
- II ②を天井に押当て、サンバイザーの収納部のくぼみに商品後部を納めてください。

#### 測定基準

- I ③の紐とお客様のアポイントを通る線が、「OK」の範囲内であり紐の目印(650mm)以内である場合。
- II ④の紐を地面と水平にし、お客様のアポイントに対して上方にある場合。

※I、IIを充たす場合に適合が「可」となります。