

<対象機種>

- 楽ナビ
 - AVIC-MRZ06/MRZ04
 - 楽ナビ (ポータブルタイプ)
 - AVIC-MRP900/MRP700/MRP600
 - AVIC-MRP099/MRP088/MRP077/MRP066
- ※上記対象機種以外のバージョンアップはできません。

はじめにお読みください

- 本製品は 1 台分のバージョンアップが可能です。2 台以上のバージョンアップを行う場合は、必要台数分ご購入ください。
- 本製品でバージョンアップを行うと、これまでご使用のバージョンへ戻すことはできません。
- ナビゲーションのアフターサービスを行う際に本製品が必要となる場合があります。バージョンアップ後は大切に保管してください。

〈下記窓口へお問い合わせ時のご注意〉
「0120」で始まる電話番号は、携帯電話・PHS・一部の IP 電話などからは、ご使用になれません。携帯電話・PHS からは、ナビダイヤル、または IP 電話をご利用ください。(通話料がかかります) 正確なご相談対応のために折り返しお電話をさせていただいておりますので発信者番号の通知にご協力いただけますようお願いいたします。

カスタマーサポートセンター

受付時間 月曜～金曜 9:30～18:00、土曜 9:30～12:00、13:00～17:00 (日曜・祝日・弊社休業日は除く)
■電話 《カーオーディオ/カーナビゲーション商品》
【固定電話から】 0120-944-111 (無料)
【携帯電話・PHS から】 0570-037-600 (ナビダイヤル・有料)
 上記の電話番号がご利用いただけない場合
050-3820-7540 (IP 電話・有料)
0570-037-602 (ナビダイヤル・有料)
■ファックス 0570-037-602 (ナビダイヤル・有料)
■インターネットホームページ <http://pioneer.jp/support/>
 ※商品についてよくあるお問い合わせ・お客様登録など



本ソフトウェアを使用する際は、下記の内容をよくお読みになり同意の上で使用してください。

ソフトウェア使用許諾契約

本契約は、パイオニア株式会社 (以下弊社といいます) が、お客様に提供するナビゲーション用、商品付属分マップチャージ SD 送付サービス (有償) (以下本ソフトウェアといいます) の使用権の許諾に関して定めるものです。お客様は、本ソフトウェアを使用するに先立って、本契約の内容をよくお読みになり、本契約にご同意いただいた上で使用してください。お客様が、本ソフトウェアを使用された場合、本契約に同意されたものとみなされます。本契約にご同意いただけない場合には、本ソフトウェアをご使用になることはできません。

- 第1条 (本ソフトウェア)**
本ソフトウェアは、対象機種専用のバージョンアップソフトウェアです。
- 第2条 (更新パスワード)**
1. 弊社は、お客様に対し、本ソフトウェア1枚につき1回に限り更新パスワードを発行し、弊社が特に認めた場合を除き更新パスワードの再発行は行いません。
2. お客様は、弊社から取得した更新パスワードを紛失した場合、電話により弊社に申込みを行い、更新パスワードを確認することができます。
- 第3条 (本ソフトウェアのインストール)**
1. お客様は、弊社が発行する更新パスワードを使用して1回に限り本ソフトウェアを対象機種にインストールし、かかる対象機種において本ソフトウェアを使用することができます。
2. お客様が、複数の対象機種に本ソフトウェアをインストールすることを希望される場合、これと同数の本ソフトウェアをご購入いただく必要があります。
- 第4条 (インストールの所要時間)**
本ソフトウェアのインストールに要する時間は対象機種によって異なります。本バージョンアップ手順書の、「バージョンアップの所要時間」をご確認ください。
- 第5条 (制限事項)**
1. 対象機種へインストールした後の本ソフトウェアを同一の対象機種に再インストールし、あるいは他の対象機種にインストールすることはできません。
2. お客様は、本ソフトウェアの複製物を作成し、または配布してはなりません。また、お客様は、本ソフトウェアの改変、本ソフトウェアの二次的著作物の頒布又は作成等を行うことはできず、さらに、逆コンパイル、リバース・エンジニアリング、逆アセンブルし、その他、人間の覚知可能な形態に変更することもできません。
3. お客様は、弊社所定の方法によることなく不正な方法で更新パスワードを取得してはならず、また、不正な方法で取得した更新パスワードを自ら使用し、あるいは第三者に開示・使用させる等の行為を一切行わないものとします。

- 第6条 (権利の帰属等)**
1. 本ソフトウェアに関する著作権その他一切の知的財産権は、弊社、インクリメント・ピー株式会社 (以下「IPC」といいます) またはその他の権利者に帰属します。
2. 利用者は、本ソフトウェアが著作権法及びその他の知的財産権に関する法律に基づき保護されている著作物であることを認識し、その権利を侵害する一切の行為を行わないものとします。
- 第7条 (免責)**
1. 弊社及びIPC (以下弊社等といいます) は、本ソフトウェアに関し、正確性、完全性、有用性、特定目的への合致等について、何らの保証をするものではありません。
2. 弊社等は、理由のいかんを問わず、本ソフトウェアを利用または利用できなかったことに起因して利用者及び第三者に生じた特別損害、付随的損害、間接損害、派生的損害に関し、一切責任を負わないものとします。
3. 本契約および本ソフトウェアに関連して弊社がお客様に対して負担する損害賠償責任は、現実にお客様に生じた通常・直接の損害に限るものとし、弊社に故意又は重大な過失がない限り、本ソフトウェアについてお客様が実際に支払った対価の額を上限とします。
- 第8条 (解除・損害賠償)**
1. 弊社は、お客様が本契約に違反した場合、何らの通知・催告をすることなく、本契約を解除するとともに、これにより生じた損害の賠償を請求することができるものとします。
2. 前項の場合、お客様は、本ソフトウェアの使用を直ちに終了するとともに、本ソフトウェアを記録した媒体を弊社に返却するものとします。
- 以上

ご注意

- 更新用 SD メモリーカードに保存されているファイルなどを削除しないでください。削除するとバージョンアップが正常に終了できなくなります。

バージョンアップについてのご注意

- 更新用 SD メモリーカードのライトプロテクト (書込禁止) スイッチは、LOCK 位置にしないでください。バージョンアップできません。
- ナビゲーション本体から更新用 SD メモリーカードを取り外すときは、必ずお持ちのナビゲーション付属の取扱説明書およびスタートブックに記載された「SD カードの出し入れ」、もしくはナビゲーション&オーディオブックに記載された「SD カードの使い方」に従って取り外してください。誤った方法で取り外すと、更新用 SD メモリーカードが壊れる可能性があります。
- 楽ナビポータブルタイプ (AVIC-MRP900/MRP700/MRP600/MRP099/MRP088/MRP077/MRP066) をご使用の方は、AC アダプターをナビゲーション本体に、またはシガーライター電源ケーブルをクレイドルに接続して、電源を供給してから行ってください。

バージョンアップの所要時間

楽ナビ (AVIC-MRZ06/MRZ04) : 約 45 分
 楽ナビポータブルタイプ (AVIC-MRP900/MRP700/MRP600/MRP099/MRP088/MRP077/MRP066) : 約 60 分

バージョンアップ後について

- バージョンアップを行うと下記の情報が消去される場合があります。必要に応じて再設定してください。
 - 楽ナビ : AVIC-MRZ06/MRZ04
機能設定/スマートループ設定/音量設定/車両設定/検索メニューのラストカーソル位置/学習ルートデータ
 - 楽ナビポータブルタイプ : AVIC-MRP900/MRP700/MRP600/MRP099/MRP088/MRP077/MRP066
※ 2013 年第 2 版以降のバージョンからのデータ更新では初期化されません。また、AV の入力状態 (TV、VIDEO 等) は AV OFF となります。
機能設定/音量設定/車両設定/スマートループ設定/エアジェスチャー設定
※ なお、2014 年第 2 版以前のバージョンからのデータ更新に限り、設定中のルートが消去されます。
- バージョンアップ後にオービス機能をお使いいただくためには、新しい地図データに対応した「オービスデータ」が別途必要となります。詳しくは、弊社ホームページまたはカタログをご覧ください。

バージョンアップの開始

バージョンアップを行う

次の方法でバージョンアップを行います。


- メモ**
お使いのバージョン、ナビゲーション機種によって、一部画面や文言が異なります。

1 エンジンを掛けて、ナビゲーションを起動する


2 更新用SDメモリーカードをナビゲーション本体に挿入する

しばらくすると、手順3の画面が表示されます。

3 「バージョンアップ (更新) をおこないますか?」が表示されたら「はい」にタッチする




楽ナビポータブルタイプの場合は下の画面が表示されます。



ご注意

- バージョンアップの途中でエンジンを切った場合でも、次回エンジンを始動した際、途中からバージョンアップを再開します。また、バージョンアップ中は、本機の全ての機能が使用できません。

4 「認証を開始します。よろしいですか?」が表示されたら「はい」にタッチする




5 「更新パスワード発行のご案内」に記載の更新パスワードを入力し、「入力完了」にタッチする



楽ナビポータブルタイプの場合は下の画面が表示されます。




6 確認にタッチする



再起動後にバージョンアップ(データの更新)を開始します。



7 「バージョンアップ(データの更新)が完了しました」が表示されたら、確認にタッチする



再起動します。

ご注意

- 再起動後、プログラム更新画面がしばらく表示され、完了するともう一度再起動を行います。地図画面が表示されるまで電源をOFFにしないでください。
- ご使用の機種によっては、地図画面が表示されるまでに約10分かかる場合があります。

バージョンアップが完了します。

8 更新用SDメモリーカードを取り出す

地図画面が表示されたら、正しい手順で更新用SDメモリーカードを抜いてください。

ご注意

- ナビゲーション本体から更新用SDメモリーカードを取り外すときは、必ずお持ちのナビゲーションに付属の取扱説明書およびスタートブックに記載された「SDカードの出し入れ」、もしくはナビゲーション&オーディオブックに記載された「SDカードの使い方」に従って取り外してください。

バージョンを確認する

次の方法で、バージョンアップ後の地図データバージョンを確認することができます。

1 メニューボタンを押し、設定にタッチする

2 情報にタッチする

3 データバージョン表示にタッチする

画面上の「使用データ」記載箇所に、地図バージョンが表示されます。



楽ナビポータブルタイプの場合は下の画面が表示されます。



4 使用データバージョンを確認する

使用データバージョンが、別紙の「地図バージョン通知書」に記載されたものと同じであることを確認してください。

地上デジタルTVチューナーソフトの更新

AVIC-MRP099 あるいは AD-CR001/CR003 をご使用の方のみ対象

ご注意

- AVIC-MRP099 あるいは AD-CR001/CR003 をご使用の場合は、カーナビゲーション本体のバージョン確認の後、続けて地上デジタルTV(12セグ)チューナーの更新を行ってください。ただし、以下の手順5.で「地上デジタルTVチューナー更新」ボタンが表示されていない場合、更新の必要はありません。
- 載換キットAD-CR001/CR003をご使用の場合は、ご使用の楽ナビポータブルをクレイドルに装着し下記手順に従ってクレイドル内部の地上デジタルTVチューナーの更新を行ってください。

更新を行う

次の方法で、地上デジタルTVチューナーソフトの更新を行います。

1 準備

- カーナビ本体とクレイドルは接続状態としてください。
- クレイドルの電源は接続状態としてください。

2 メニューボタンを押し、設定にタッチする



3 設定にタッチする



4 その他設定にタッチする




5 地上デジタルTVチューナー更新にタッチする




ご注意

- 「地上デジタルTVチューナー更新」ボタンが表示されていない場合は、更新の必要はありません。続けて操作する必要はありません。
- 更新が必要な場合、DTVソース画面で以下のメッセージが表示されます。当該メッセージが表示された場合も、本手順で更新してください。



6 はいにタッチする



4


5

ご注意

- 再起動が終わるまで、電源を切ったり、ナビ本体をクレイドルから外さないでください。更新中はナビは使用できません。

7 更新開始

更新が開始されると次の画面が表示されます。100%になるまでお待ちください。(所要時間は2分程度です。)




ご注意

- ナビ本体とクレイドルの接続状態が悪いと通信エラーとなりますので本体を動かさないでください。

8 地上デジタルTVチューナーの再起動

更新が完了すると地上デジタルTVチューナーの再起動を行います。



ご注意

- 再起動が終わるまで、電源を切ったり、ナビ本体をクレイドルから外さないでください。

9 更新の完了

地図画面が表示されれば更新が完了となります。



更新状況を確認する

次の方法で、地上デジタルTVチューナーソフトの更新状況を確認することができます。

1 メニューボタンを押し、設定にタッチする



2 設定にタッチする



3 その他設定にタッチする



4 地上デジタルTVチューナー更新ボタンの非表示を確認

その他設定画面で地上デジタルTVチューナー更新ボタンが表示されていないことを確認してください。下記画面の表示であれば更新は完了しています。



NTTドコモの携帯電話で通信接続されるお客様へ

- NTTドコモが提供する無料インターネット接続サービス「mopera ネットサーフィン」は、2012年3月31日をもって終了しました。
- 2012年4月1日以降にプロバイダ設定画面の「NTT docomo (FOMA パケット)」を選択して通信接続する場合は、NTTドコモが提供する有料インターネットサービスプロバイダ「mopera U」のご契約が必要です。詳しくは、ドコモインフォメーションセンターへお問い合わせください。

保証規定

- バージョンアップを実施したことにより、お買い上げいただいたナビゲーション本体の保証期間が変更、または延長されるものではありません。あらかじめご了承ください。
- 弊社は、本製品に収録された地図データ等が完全・正確であること、および本製品がお客様の特定目的へ合致することを保証するものではありません。
- 本製品の使用にあたり、お客様又はその他の方にいかなる損害が発生したとしても、弊社は補償するものではありません。

商標

- SDHC ロゴは、SD-3C,LLC の商標です。



- mopera, moperaU, FOMA は NTT ドコモの登録商標です。

パイオニア株式会社

〒113-0021
東京都文京区本駒込2-28-8
文京グリーンコート

© パイオニア株式会社 2016
< KTTZ16C > < IRA1886-A >

6

7